




موقع التحكم من التاء الى الميم هو الموقع الاول عربياً فى شرح التحكم الالى من الصفر حتى الاحتراف عن طريق الدروس الدورية فى شرح كل ماهو جديد وحصرى فى الكلاسيك كنترول والتحكم الالى وانظمة PLC و الاسكادا SCADA AND DCS والدرىف بانواعه عن طريق الدورات والكورسات المجانية بالاضافة للكثير من الكتب الهامة والكتب الحصرية والخاصة بموسوعة التحكم من التاء الى الميم وموسوعة الف باء وهى حصرية على موقع التحكم من التاء الى الميم كما يشرح الموقع باستفاضة التبريد والتكييف والمولدات الكهربائية والغلايات البخارية والضواغط الهوائية والمساعد بالاضافة الى دورات HVAC والديستريبيوشن والتيار الخفيف ومشاريح التخرج المختلفة

[/https://control-a2z.blogspot.com](https://control-a2z.blogspot.com)

موقع التحكم من التاء الى الميم مدعوم بواسطة مهندس ايمن ياسر عبدالعزيز

أنواع التكييف المركزي التكييف المركزي مكيف مركزي وحدات تكييف تكييف مركزي للمنزل
تنقيط المكيف السبلت مكيف سبلت ينقط ماء مكيف ينقط ماء تسريب الماء من المكيف
المكيف ينقط ماء داخل الغرفة حل مشكلة تنقيط المكيف السبلت حل مشكلة تنقيط المكيف
مشكلة تنقيط المكيف مكيف السبلت ينقط ماء المكيف ينقط ماء المكيف السبلت مكيفات الهواء
حل مشكلة تنقيط المكيف السبلت من الريموت المكيف السبلت ينقط ماء من الوحدة الخارجية
المكيف ينقط ماء داخل الغرفة شباك ثرموستات المكيف المركزي المكيف المركزي تبريد المكيف
مكيفات الهواء عدم تبريد المكيف تشغيل التكييف تنظيف المكيف بالماء مكيف السبلت
أهمية تنظيف الوحدة الخارجية للتكييف الوحدة الخارجية للمكيف فوائد غطاء المكيف الخارجي
الوحدة الخارجية للتكييف صوت الكمبروسر عالي مكيف شباك السبلت ينقط ماء تركيب مكيف
تنقيط المكيف السبلت مكيف ينقط ماء حل مشكلة تنقيط المكيف السبلت حل مشكلة تنقيط المكيف



رموز أعطال تكيف جيري

E1

تنبيه الحماية من إرتفاع
الضغط العالي

E2

تنبيه الحماية من تكون
الثلج علي المبخر

E3

تنبيه الحماية من
الضغط المنخفض

E4

تنبيه إرتفاع درجة
حرارة الضاغط



مكتبة المهندسين الالكترونيه

WWW.BOOKSENGINEERS.COM

رموز أعطال تكييف جيري

PF

أفحص سينسور علبة
كهرباء التكييف

H3

تحذير فصل الجهاز
عن طريق الأفرلود

H4

تنبيه بوجود حمل
زائد علي التكييف

L1

حماية حساس الرطوبة



مكتبة المهندسين الالكترونيه

WWW.BOOKSENGINEERS.COM

رموز أعطال تكيف جيري

F2

أفحص سينسور المكثف
بالوحدة الخارجية

F3

أفحص سينسور الهواء
بالمحيط الخارجي

F4

تنبيه ارتفاع درجة حرارة
الفريون في ضغط الطرد

F5

تحذير بارتفاع درجة
حرارة اسلاك التحكم

EE

أفحص كارتة التحكم
وتوصيلاتها



مكتبة المهندسين الالكترونية

WWW.BOOKSENGINEERS.COM

رموز أعطال تكيف جيري

E6

تحذير بوجود خطأ في
التوصيلات الكهربائية

E8

افحص موتور مروحة
الوحدة الداخلية

E9

تنبيه الحماية من ارتفاع
مستوى مياه التكيف

F0

أفحص سينسور الهواء
المحيط بالوحدة الداخلية

F1

افحص سينسور المبخّر
بالوحدة الداخلية



مكتبة المهندسين الالكترونية

WWW.BOOKSENGINEERS.COM

رموز أعطال تكيف جيري

E1

تنبيه الحماية من إرتفاع
الضغط العالي

E2

تنبيه الحماية من تكون
الثلج علي المبخر

E3

تنبيه الحماية من
الضغط المنخفض

E4

تنبيه إرتفاع درجة
حرارة الضاغط

E6

أفحص التوصيلات
الكهربية للمكيف



مكتبة المهندسين الالكترونيه

WWW.BOOKSENGINEERS.COM